Unikátní snímky muničního skladu ve Vrběticích ukazují děj těsně před explozí

6.5.2018

Zdroj: https://www.idnes.cz/…afi

přepis pro případ smazání článku:

Ten snímek zvěčnil jeden z nejzlověstnějších pohledů, jaké se vůbec člověku mohou z bezprostřední blízkosti naskytnout – hořící muniční sklad číslo 16 ve Vrběticích, v němž v tu chvíli leželo na 60 tun trhavin. Dvoje pancéřové dveře na obou stranách otevřené, zbrojíři, kteří předtím uvnitř pracovali, nejsou k nalezení. Žádný masivní požár, jen tmavý dým a několik žhavých kousků neznámé hmoty na trávě.

Hořící areál ve VrběticíchFotogalerie6

Hořící areál ve Vrběticích | foto:



Zhruba o 20 minut později ovšem nastala masivní exploze, která betonovou budovu rozmetala po okolí. Zbyla jen část obvodových zdí a třímetrový kráter. Bylo 16. října 2014 a začala tak kauza, kterou se dodnes – ani po 1 295 dnech – nepodařilo policistům z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) objasnit. I proto, že o měsíc a půl později vyletěl do povětří druhý, přes kilometr vzdálený muničák.

MF DNES ovšem nyní získala unikátní záběry, které zachycují poslední okamžiky před explozí prvního skladu ze vzdálenosti jen několika málo desítek metrů. Záběry až dosud policisté tajili. MF DNES je získala ze dvou zdrojů.

Fotografie pocházejí z kamery jednoho z vozidel hasičů, kteří na místo dorazili těsně před výbuchem, aniž by kvůli nedokonalostem v dokumentaci tušili, do jakého nebezpečí jedou. Když jim riziko došlo, stáhli se. A opravdu na poslední chvíli.

„Mohu potvrdit, že fotografie byla pořízena profesionálními hasiči Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje," uvedla mluvčí zlínských hasičů Lucie Javoříková a se zbytkem odkázala na policii.

Že je na snímku skutečně sklad číslo 16, potvrdila i firma Imex Group, která uvnitř měla uskladněny své zbraně. Snímky i videozáznam podle několika zdrojů MF DNES nyní kolují mezi pyrotechniky a soudními znalci.

Oficiálně se k nim nikdo z nich příliš vyjadřovat nechce. Mimo záznam se mluví o tom, že snímek jen zvyšuje pochyby o tom, jak mohl sklad bez úmyslné sabotáže vyletět do povětří. Dle oficiálních soupisů totiž uvnitř nebylo nic, co mohlo hořet a vytvořit dostatečnou teplotu k explozi jinak proti samovolnému výbuchu odolné munice.

21. září 2017
Pyrotechnik popisuje vybuchlou munici ve Vrběticích | (1:44) | video: iDNES.cz
Co dělali zbrojíři
Budova byla rozdělena přepážkami na tři části. Na fotografii ale plameny šlehají pouze ze středové části. MF DNES zjišťovala, co v této části haly bylo. „Ve středové sekci B byly uskladněny letecké motory bez náplní a několik beden dělostřelecké munice ráže 152 mm standardního provedení. Znalec nepochybně potvrdí, že tato munice se nemůže sama od sebe vznítit ani zahořet. Zbývající uložený materiál byl nehořlavý," konstatoval Radek Ondruš, zástupce firmy Imex, která sklad měla pronajatý.

Dokořán byly pancéřové dveře nejen na začátku, ale i na konci budovy. Ze snímku je patrné, že před vraty sekce A leží rozžhavený kus neznámé hmoty. Několik centimetrových kousků je pak rozházených po trávníku před skladem. Z otvorů prvního oddílu se navíc valí hustý dým. I v něm byla podle Imexu dělostřelecká a protipěchotní munice v dřevěných bednách naimpregnovaných nehořlavou látkou.

V době exploze v skladu byli dva zkušení zbrojíři. Vozidlo, které nechali stát u budovy, výbuch odhodil a proměnil v těžko rozpoznatelnou hromadu šrotu.

Muži už v chvíli pořízení fotografie s největší pravděpodobností nebyli schopni budovu opustit a uniknout tak vlastní smrti, i když předtím otevřeli oboje vrata. Podle Imexu s municí neměli na místě jakkoliv manipulovat. Ale pouze ji zkontrolovat a připravit k expedici.

Imex se přitom ohrazuje i proti tomu, že by za podivným výbuchem mohl stát pojišťovací podvod. Dušuje se, že munice uvnitř skladu byla prodaná a navíc nebyla pojištěná, takže výbuch způsobil Imexu nemalou finanční ztrátu.

Jak k explozi došlo, po třech a půl letech stále nevědí ani policisté. NCOZ v záležitosti odkazuje na zlínskou pobočku krajského státního zastupitelství v Brně. „Prověřování stále probíhá. Více informací k tomu v tuto chvíli poskytnout nemůžeme. Bylo by to věštění z křišťálové koule. Místo výbuchu je velice rozsáhlé a stále se ohledává po jednotlivých sektorech," uvedl státní zástupce Leo Foltýn.

Eldaniel - Czech elves database

Ten přitom až k soudu dotáhl případ pěti lidí a dvou zbrojařských firem, které podle policie ve Vrběticích skladovaly zakázané miny, které se našly při inspekcích skladů po výbuchu. Soud ale kauzu smetl jako nesmyslnou.

Jediná vrbětická kauza, kterou se tak zatím policii daří šetřit, je případ mužů, kteří do policií údajně přísně střeženého areálu po výbuchu vloni chodili sbírat samopaly rozmetané z druhého vybuchlého skladu. Nakonec se objevili na fotopastech. Recidivisty podle zdrojů MF DNES policisté nedávno vyslýchali. A minimálně jeden z nich jim záležitost usnadnil. Sám se přiznal. A dokonce vyprávěl, jak se z areálu pokoušel odtáhnout i elektrocentrálu. Byla prý ale příliš těžká.



Eldariel - Czech elves database

Vybuchlý první sklad č.16 ve Vrběticích z pohledu hasičů, kteří na místo přijeli 20 minut před výbuchem, který budovu totálně zdemoloval. Takhle vypadá odstřel budovy zkušeným agentem-pyrotechnikem z Ruska? Z této fotografie je evidentní, že požár předcházející totální detonaci má cca 4 ohniska podle sloupců z dýmu (označeny šipkou A.) Z hořících míst na komunikaci před skladem (označeno šipkou D) a hořícího něčeho (označeno C) u otevřených vrat je evidentní, že buď došlo k zapálení něčeho kapalného a hořlavého před skladem s municí (kdo by to zapaloval u munice, že?), anebo se jedná o hořící části, které z budovy mohly vylétnout po částečné detonaci. Následně vypukl požár ve skladu. Vzhledem k tomu, že jak uváděl majitel skladu, munice ve skladu byla uložena v nehořlavých impregnovaných bednách, tak asi založený požár špatně hořel, proto byl nutný přístup vzduch. A co muž pod šipkou B, který v pokleku skloněn asi otevírá vrata (asi odjišťuje spodní zarážku vrat).Pokud to zrovna není jeden ze zemřelých zaměstnanců skladu. Nechci spekulovat, ale muž pod šipkou B má na hlavě černou přilbu a černou asi neprůstřelnou vestu, kanady a asi černou kombinézu, možná mikinu s šedými rukávy a nápadně oblečením připomíná pyrotechnika. Toho muže ve vratech ten člověk, co pořídil tuto fotku před výbuchem, musel přeci vidět?

Fotograf z hasičského auta neviděl na 15 m muže jak otvírá vrata? Byl to pyrotechnik, nebo hasič, který do skladu vběhl na kontrolu?

Zvětšený výřez muže ve vratech:



Co třeba takhle, místo šedých kalhot čerňáky:







Eldariel - Czech elves database

zde hasič s přilbou,čerňáky a neprůstřelnou vestou ve Vrběticích

Je zajímavé, že se mi podařilo najít na internetu další snímek tohoto hořícího muničního skladu foceného přímo z "hasičského" vozidla přes sklo. Tady ještě není muž ve vratech. Otázka zní, kolik času měl fotograf, když mohl fotit přes sklo i se staženým okénkem, popř.mimo auto. Kdo byl ten záhadný muž ve vratech, když o něm údajní hasiči, kteří pořídili tyto fotky, vůbec nikde nehovoří. Proč ho neodvezli z tak nebezpečného místa? Byli to opravdu hasiči? Poznáte z odrazu ve skle, co je to za vybavení na vozidle a komu skutečně patřilo? Vypadá to jako 2 ocelové hadice? Dokonce je zde pouze zatím jedno ohnisko požáru. Zapalují se v tuto chvíli ostatní 2-3 ohniska požáru? A co ta bílá barva dveří u těsnění okna vpravo dole na fotce – takhle to mají červená hasičská auta?



Ruské agenty odhalily kamery. Munice měla explodovat až v Bulharsku

18.4.2021
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vrbetice-vybuch-rusko-vyhosteni-diplomate-agenti-smrt-munice.A210418_092202_zahranicni_baky

Takže ruské agenty ve Vrběticích **podle Hamáčka odhalily kamery, které tam ještě nebyly nainstalovány**.Hmmm. Viz další článek.

Dva ruské agenty, kteří se den před výbuchem pohybovali v muničním skladu ve Vrběticích, pomohly rozpoznat kamery.

Vojáci opustí muniční sklady ve Vrběticích. Nahradí je kamery a plot

25.1.2016
https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/1670080-vojaci-opusti-municni-sklady-ve-vrbeticich-nahradi-je-kamery-a-plot
Článek o tom, jak jsou **kamery instalovány až po výbuších skladů**.

Jeli jsme hasit trávu. Nedošlo nám, co hrozilo, vzpomíná hasič na zásah ve Vrběticích

19.4.2021
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/jeli-jsme-hasit-travu-nedoslo-nam-co-hrozilo-vzpomina-hasic/r~9e6141e6a0f411ebb2f60cc47ab5f122/?

Tento článek si přečtěte velmi pozorně. Je to výpověď hasiče z Vrbětic, který zasahoval přímo na místě požáru skladu č.16 a byl na místě mezi prvními.

Dovolím si z článku část citovat ze zprávy hasičů o dění ve Vrběticích:

„Vzhledem k nepravidelným výbuchům nebylo možné provést průzkum i uvnitř objektu a bylo rozhodnuto o ústupu. Tato jednotka také pořídila zřejmě poslední fotografii tohoto skladu ještě před výbuchem. Další dvě jednotky HZS ZLK Valašské Klobouky, přijíždějící z jižní strany, zastavily přibližně 250 a 500 metrů od místa požáru, kde byly kryty terénem. Velení zásahu převzal velitel stanice Valašské Klobouky, nadpor. Jiří Ovesný.“

Eldanel - Czech elves database

Z hasičského záznamu po události je zřejmé, že nikdo z hasičů v budově skladu č.16 nebyl!!! Otázka zní, od koho jsou fotografie začínajícího požáru skladu č.16 a kdo je ten muž vypadající jako pyrotechnik ve vratech skladu? Kdo ve skutečnosti pořídil ty dvě fotografie hořícího skladu?

A poslední otázka:

KDO TEN SKLAD SKUTEČNĚ ZAPÁLIL?

19.4.2021
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/vrbetice-zabezpeceni-plot-imex-group-vybuch-2014_2104190500_bar
článek o zabezpečení areálu. Když pohledáte fotografie na internetu z roku 2014 o muničním skladu Vrbětice, tak zjistíte, že ani **na vstupu do areálu žádná kamera není. Pouze světlo na sloupu.**



Eldariel - Czech elves database

Z článku z 18.4.2021
Ruské agenty odhalily kamery. Munice měla explodovat až v Bulharsku
Policie tehdy uvedla, že oba muži přiletěli do Česka 13. října 2014 pravidelnou linkou Aeroflotu z Moskvy. **Území země opustili 16. října, kdy odjeli do Rakouska a odtud odletěli zpět do Moskvy. Právě v den jejich odletu nastal první výbuch ve Vrběticích.**

Co to je za další lež? 20 minut sklad hoří požárem, poté vybuchne a agenti z Ruska v té době opouští letecky Rakousko do Moskvy?



Tady je snímek muničního skladu.

Otázek je více jak odpovědí. Proto chceme jasné důkazy, kdo stojí za odpálením Vrbětic!

Eldariel - Czech elves database

Teď k rozboru tohoto snímku:



Eldariel - Czech elves database

Jak jsem již výše uvedl, nemyslím si, že se jedná o hasičské auto. Jsem přesvědčen o tom, že se jedná o vozidlo VW Crafter nebo LT bílé barvy a asi v policejní verzi. A jedná se o odraz pravého sloupku pravých středových posuvných dveří, pravděpodobně se zachycenou částí speciálního vnitřního vybavení vozidla. Níže vozidla VW policie ve Vršeticích.



A – odraz 2 ocelových hadic

B – středový sloupek pravých středových posuvných dveří bílé barvy vozidla VW Crafter (asi policie-pyrotechnici)



VW Crafter – vozidlo policie, pyrotechnici ve Vrběticích



Tato část vozidla VW Crafter se odráží ve skle pravých předních dveří

Eldariel - Czech elves database





Pyrotechnici ve Vrběticích a Volkswagen.

Co z toho vyplývá? Zjistili jsme vozidlo VW asi policie - pyrotechniků u muničního skladu č.16 ve Vrbětic.n, kteří jsou na místě požáru skladu jako první hned po oznámení!!! Kdo to oznámil??? K oznámení na požár jako první vyjíždí policejní pyrotechnici??? Pořizují fotodokumentaci požáru jako první a tyto je médiím podstrčí jako fotografie od hasičů!!! Jeden z pyrotechniků se nachází u vrat, které otvírá, přičemž nikde není uvedeno, že by u budovy byli první pyrotechnici, kteří dokonce jsou ve vnitřních prostorách skladu. Co se nám tady kdo snaží namluvit o ruských agentech? Fotka s odrazem ve skle pravých předních dveří VW a hořícího skladu byla pořízena asi jako první. Je zde zřetelné jedno ohnisko požáru. Na druhé fotce hořícího skladu, již ne přes sklo dveří vozidla, je zachycen ve vratech klečící pyrotechnik a již je oheň rozšířen na 3 další ohniska. Co si o tom všem mám myslet? Kde jsou hasiči, kteří tam měli být první? Je to akce pyrotechniků? Měli tehdy cvičení a teď se to hodí proti Rusku??

Eldariel - Czech elves database